



MATRICULA: 9924HZM-C
 FECHA TASACIÓN: 29/10/2019
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
 MODELO: SKODA SUPERB 4P
 KM: 204098
 BASTIDOR: TMBAE73T1F9013686
 COLOR: GRIS

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq. -Llanta dlt. Izq. Aluminio Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado -Piloto Retrovisor Izq. Puerta delantera Izq. Puerta trasera Izq. -Llanta Trs. Izq. Aluminio Aleta trasera Izq. Paragolpes trasero Pintado Portón trasero Aleta trasera Dch. -Llanta Trs. Dch. Aluminio Neumático trasero Dch. Puerta trasera Dch. Puerta delantera Dch. Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado Aleta delantera Dch. -Llanta Dlt. Dch. Aluminio Paragolpes delantero Pintado Faro delantero Dch. 3V08536779B9-Rejilla central parag. Dlt. Texturado -Guarnecido puerta Dlt. Izq. -Tapizado respaldo asiento Dlt. Izq. Cuero	0,30						DAÑO LEVE REP./INTERVEN. DAÑO LEVE SUSTITUCION DAÑO SUPERFICIAL DAÑO SUPERFICIAL REP./INTERVEN. DAÑO SUPERFICIAL DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL PULIDO REP./INTERVEN. RECORDATORIO DAÑO SUPERFICIAL DAÑO SUPERFICIAL DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL REP./INTERVEN. DAÑO LEVE RECORDATORIO SUSTITUCION REP./INTERVEN. REP./INTERVEN.	Abollado(s) mayor(es) de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Rotura Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Abollado(s) menor(es) de 100mm Arañado/rasguño menor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Neumáticos con desgaste irregular/cortes Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Rotura Rotura Taladro / cortes / agujeros Taladro / cortes / agujeros	



MATRICULA: 9924H2M-C
 FECHA TASACIÓN: 29/10/2019
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS:	HORAS MO:	MATERIAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE:
DESCUENTO:	TOTAL MO:	CONSTANTE PINTURA:	IVA ()::
TOTAL PIEZAS:	HORAS MOP:	TOTAL PINTURA:	TOTAL PERITACIÓN:
	TOTAL MOP:		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.