



MATRICULA: 5942JSG-C  
 FECHA TASACIÓN: 12/11/2019  
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE  
 MODELO: JAGUAR XF 4P  
 KM: 94809  
 BASTIDOR: SAJBB4BN3GCY24605  
 COLOR: GRIS

PRECIO MANO OBRA MO:  
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:  
 DESCUENTO PIEZAS:  
 FORFAIT:  
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA                       | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO    | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO                      | DESCRIPCIÓN<br>OBSERVACIONES |
|--|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|--|------------------------------|
| -Llanta dlt. Izq. Aluminio                 |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Arañado/rasguño mayor de 100mm           |                              |
| Neumatico delantero Izq.                   |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Neumáticos con desgaste irregular/cortes |                              |
| Moldura estribo Izq. Pintado               |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm           |                              |
| Puerta delantera Izq.                      |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm           |                              |
| Puerta trasera Izq.                        |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Abollado(s) menor(es) de 100mm           |                              |
| -Llanta Trs. Izq. Aluminio                 |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Arañado/rasguño mayor de 100mm           |                              |
| Aleta trasera Izq.                         |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm           |                              |
| Paragolpes trasero Pintado                 |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Abollado(s) mayor(es) de 100mm           |                              |
| Aleta trasera Dch.                         |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm           |                              |
| -Llanta Trs. Dch. Aluminio                 |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Arañado/rasguño mayor de 100mm           |                              |
| Puerta trasera Dch.                        |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm           |                              |
| Puerta delantera Dch.                      |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Abollado(s) mayor(es) de 100mm           |                              |
| Aleta delantera Dch.                       |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm           |                              |
| -Llanta Dlt. Dch. Aluminio                 |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Arañado/rasguño mayor de 100mm           |                              |
| Paragolpes delantero Pintado               |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO LEVE        | Arañado/rasguño mayor de 100mm           |                              |
| Guarnecido puerta Trs. Dch.                |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Otros                                    |                              |
| T2H19203PVJ-Apoyabrazos puerta Dlt. Izq.   | 0,30              |                 |              |               |                     |                | SUSTITUCION      | Rotura                                   |                              |
| -Tapizado respaldo asiento Dlt. Izq. Cuero |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Taladro / cortes / agujeros              |                              |
| T2H3376AAM-Tobera calefacción Trs.         | 0,50              |                 |              |               |                     |                | SUSTITUCION      | Rotura                                   |                              |



MATRICULA: 5942JSG-C  
 FECHA TASACIÓN: 12/11/2019  
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO | DESCRIPCIÓN<br>OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------------|
|                      |                   |                 |              |               |                     |                |               |                     |                              |

| PIEZAS                  | MANO DE OBRA      | PINTURA                   | TOTAL                    |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> | <b>HORAS MO:</b>  | <b>MATERIAL PINTURA:</b>  | <b>BASE IMPONIBLE:</b>   |
| <b>DESCUENTO:</b>       | <b>TOTAL MO:</b>  | <b>CONSTANTE PINTURA:</b> | <b>IVA ( )::</b>         |
| <b>TOTAL PIEZAS:</b>    | <b>HORAS MOP:</b> | <b>TOTAL PINTURA:</b>     | <b>TOTAL PERITACIÓN:</b> |
|                         | <b>TOTAL MOP:</b> |                           |                          |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
|         |                    |         |

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.