



MATRICULA: 6412JYL-C
FECHA TASACIÓN: 09/09/2021
LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: OPEL INSIGNIA SW
KM: 217950
BASTIDOR: W0LGM8E30H1026770
COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
DESCUENTO PIEZAS:
FORFAIT:
FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq. Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado Puerta delantera Izq. Puerta trasera Izq. Aleta trasera Izq. Paragolpes trasero Pintado Portón trasero -Anagramas porton trasero Aleta trasera Dch. Puerta trasera Dch. Puerta delantera Dch. Aleta delantera Dch. Paragolpes delantero Pintado -Matrícula delantera -Rejilla frontal cromada Capó -Parabrisas Estribo derecho Montante techo lateral Dch. -Guarnecido puerta Dlt. Dch. -Guarnecido puerta Trs. Dch. -Segundo juego llaves -Tapa Guanteras -Guarnecido superior Dch. pilar D -Guarnecido superior Izq. pilar D 13287548-Embellecedores / Tapas / molduras							DAÑO LEVE DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL DAÑO SUPERFICIAL DAÑO SUPERFICIAL DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL REP./INTERVEN. DAÑO SUPERFICIAL PULIDO PULIDO DAÑO SUPERFICIAL DAÑO LEVE SUSTITUCION SUSTITUCION DAÑO SUPERFICIAL REP./INTERVEN. DAÑO MEDIO DAÑO LEVE REP./INTERVEN. REP./INTERVEN. SUSTITUCION REP./INTERVEN. REP./INTERVEN. REP./INTERVEN. SUSTITUCION	Abollado(s) mayor(es) de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Abollado(s) mayor(es) de 100mm Abollado(s) menor(es) de 100mm Reajuste / Recuperar Abollado(s) menor(es) de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Rotura Rotura Arañado/rasguño mayor de 100mm Chinazo Abollado(s) mayor(es) de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Taladro / cortes / agujeros Taladro / cortes / agujeros Falta Taladro / cortes / agujeros Taladro / cortes / agujeros Taladro / cortes / agujeros Rotura	tapa asiento conductor



MATRICULA: 6412JYL-C
FECHA TASACIÓN: 09/09/2021
LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA (): TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.