



MATRICULA: 3318KNS-C
 FECHA TASACIÓN: 14/09/2021
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
 MODELO: VW TIGUAN 5P
 KM: 196588
 BASTIDOR: WVGZZZ5NZJW975924
 COLOR: GRIS

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Pintura Saltada	
Spoiler trasero							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Portón trasero							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Anagramas porton trasero							REP./INTERVEN.	Reajuste / Recuperar	
Aleta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Spoiler delantero							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Faro delantero Dch.							PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
-Faro delantero Izq.							REP./INTERVEN.	Taladro / cortes / agujeros	
Matrícula delantera							RECORDATORIO	Rotura	
Rejilla frontal cromada							RECORDATORIO	Abrasión	
Capó							DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	
5NA845011BKNVB-Parabrisas							SUSTITUCION	Chinazo	
-Kit de pegado de lunas							SUSTITUCION	Otros	
Mecánica vehículo							RECORDATORIO	Revisión de mantenimiento	falta
-kit antipinchazos							SUSTITUCION	Falta	
-compresor de inflado neumáticos							SUSTITUCION	Falta	



MATRICULA: 3318KNS-C
 FECHA TASACIÓN: 14/09/2021
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS:	HORAS MO:	MATERIAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE:
DESCUENTO:	TOTAL MO:	CONSTANTE PINTURA:	IVA ()::
TOTAL PIEZAS:	HORAS MOP:	TOTAL PINTURA:	TOTAL PERITACIÓN:
	TOTAL MOP:		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.