



MATRICULA: 5945JXX-C
 FECHA TASACIÓN: 05/10/2021
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
 MODELO: PEUGEOT PARTNER CORTA F
 KM: 161416
 BASTIDOR VF37ABHW6HN502027
 COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta carga trs. Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
6350FH-Piloto trasero Izq.							SUSTITUCION	Rotura	
Aleta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta trasera Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Cuerpo retrovisor Dch.							SUSTITUCION	Rotura	
Aleta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
-Moldura antiniebla Dlt. Dch. Texturado							SUSTITUCION	Falta	
Paragolpes delantero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
-Rejilla frontal texturada							SUSTITUCION	Rotura	
1618195480-Parabrisas							SUSTITUCION	Chinazo	
-Kit de pegado de lunas							SUSTITUCION	Otros	
Puerta carga trs. Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
-Tapizado cojín asiento Dlt. Dch.							REP./INTERVEN.	Remarketing	
-Piso de goma de caja de carga							SUSTITUCION	Remarketing	
-Fuelle Palanca de cambio							SUSTITUCION	Abrasión	
Aleta trasera Izq.			2,00		90,42		DAÑO LEVE	Desplazamiento de la carga	
Techo zona central			3,00		188,07		DAÑO MEDIO	Desplazamiento de la carga	
-Segundo juego llaves							SUSTITUCION	Falta	



MATRICULA: 5945JXX-C
FECHA TASACIÓN: 05/10/2021
LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA (): TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.