



MATRICULA: 6635KHD-C
FECHA TASACIÓN: 05/10/2021
LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: SKODA SUPERB SW
KM: 90949
BASTIDOR: TMBJH7NP5J7542344
COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
DESCUENTO PIEZAS:
FORFAIT:
FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq. 3V0809957-Protector pase rueda Dlt. Izq. Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado Puerta delantera Izq. Puerta trasera Izq. Aleta trasera Izq. Paragolpes trasero Pintado Portón trasero -Anagramas porton trasero Aleta trasera Dch. Llanta Trs. Dch. Aluminio Puerta trasera Dch. Puerta delantera Dch. Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado Aleta delantera Dch. 3V08070619B9-Spoiler delantero Paragolpes delantero Pintado 3V08536779B9-Rejilla central parag. Dlt. Texturado 3V08536659B9-Rejilla Izq. parag. Dlt. Texturado 3V08536669B9-Rejilla Dch. parag. Dlt. Texturado Capó -Tapizado respaldo asiento Dlt. Izq. Cuero Volante Pomo Palanca de cambio Carrocería vehículo 3V0807611-Protectores / soportes -Segundo juego llaves -Guarnecido Porton	0,80						RECORDATORIO SUSTITUCION DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL DAÑO SUPERFICIAL DAÑO SUPERFICIAL DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL REP./INTERVEN. DAÑO MEDIO RECORDATORIO DAÑO SUPERFICIAL DAÑO SUPERFICIAL DAÑO LEVE DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL SUSTITUCION DAÑO LEVE SUSTITUCION SUSTITUCION SUSTITUCION DAÑO SUPERFICIAL REP./INTERVEN. RECORDATORIO RECORDATORIO RECORDATORIO SUSTITUCION SUSTITUCION REP./INTERVEN.	Pintura Saltada Rotura Arañado/rasguño mayor de 100mm Abollado(s) mayor(es) de 100mm Abollado(s) mayor(es) de 100mm Abollado(s) mayor(es) de 100mm Abollado(s) mayor(es) de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Reajuste / Recuperar Abollado(s) mayor(es) de 100mm Arañado/rasguño menor de 100mm Abollado(s) mayor(es) de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Falta Abollado(s) mayor(es) de 100mm Rotura Falta Falta Arañado/rasguño mayor de 100mm Taladro / cortes / agujeros Remarketing Remarketing Otros Falta Falta Taladro / cortes / agujeros	golpe en zona bajos delanteros, posibles daños ocultos protector mecanica del.



MATRICULA: 6635KHD-C
FECHA TASACIÓN: 05/10/2021
LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA (): TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.