



MATRICULA: 4804KGS-C  
 FECHA TASACIÓN: 21/09/2020  
 LUGAR TASACIÓN: DELOTSEER MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE  
 MODELO: DACIA DOKKER FURGON  
 KM: 206517  
 BASTIDOR: UU185DPJ559573571  
 COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:  
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:  
 DESCUENTO PIEZAS:  
 FORFAIT:  
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Aleta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Paragolpes trasero Texturado	0,60						DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Puerta carga trs. Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
-Anagramas porton trasero							REP./INTERVEN.	Reajuste / Recuperar	
Aleta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
631019850R-Aleta delantera Dch.							SUSTITUCION	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
620920805R-Spoiler delantero							SUSTITUCION	Rotura	
Paragolpes delantero Texturado	1,40						DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Capó							RECORDATORIO	Chinazo	
Techo completo							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta carga trs. Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Estribo derecho							DAÑO MEDIO	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Habitáculo de Carga							REP./INTERVEN.	Remarketing	
8201551943-Tapizado cojín asiento Dlt. Izq.			0,50				SUSTITUCION	Quemadura	
-Segundo juego llaves							SUSTITUCION	Falta	



MATRICULA: 4804KGS-C  
 FECHA TASACIÓN: 21/09/2020  
 LUGAR TASACIÓN: DELOTSER MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b>	<b>HORAS MO:</b>	<b>MATERIAL PINTURA:</b>	<b>BASE IMPONIBLE:</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>TOTAL MO:</b>	<b>CONSTANTE PINTURA:</b>	<b>IVA ( )::</b>
<b>TOTAL PIEZAS:</b>	<b>HORAS MOP:</b>	<b>TOTAL PINTURA:</b>	<b>TOTAL PERITACIÓN:</b>
	<b>TOTAL MOP:</b>		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.