



MATRICULA: 7535HXJ-C
 FECHA TASACIÓN: 16/07/2019
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
 MODELO: RENAULT SCENIC 5P
 KM: 176411
 BASTIDOR VF1JZ110650415710
 COLOR: AZUL

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta PLASTICO delantera Izq.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Tapacubos dlt. Izq.							RECORDATORIO	Rotura	
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
-Tapacubos Trs. Izq.							SUSTITUCION	Falta	
Aleta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Portón trasero							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Aleta trasera Dch.							DAÑO FUERTE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Tapacubos Trs. Dch.							SUSTITUCION	Falta	
Puerta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
638443605R-Protector pase rueda Dlt. Dch.							SUSTITUCION	Falta	
Tapacubos Dlt. Dch.							RECORDATORIO	Rotura	
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó							DAÑO SUPERFICIAL	Pintura Saltada	
Techo completo							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Estribo derecho							DAÑO FUERTE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Montante techo lateral Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Montante techo lateral Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
808330007R-Goma contorno Puerta Dlt. Izq.							SUSTITUCION	Remarketing	
511651610R-Tapa gancho paragolpes Trs. Texturado							SUSTITUCION	Falta	
Mecánica vehículo							RECORDATORIO	Revisión de mantenimiento	Y testigo airbag encendido
Vehículo							RECORDATORIO	Otros	Daños por procedencia policial
-Guarnecido puerta Trs. Izq.							FORFAIT	Taladro / cortes / agujeros	
-Libro de Instrucciones							FORFAIT	Falta	
964009823R-Parasol Izq.			0,20				SUSTITUCION	Rotura	
Observaciones GENERALES									"ACCESORIOS NO VALORABLES EN EL INTERIOR"



MATRICULA: 7535HXJ-C
 FECHA TASACIÓN: 16/07/2019
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS:	HORAS MO:	MATERIAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE:
DESCUENTO:	TOTAL MO:	CONSTANTE PINTURA:	IVA ()::
TOTAL PIEZAS:	HORAS MOP:	TOTAL PINTURA:	TOTAL PERITACIÓN:
	TOTAL MOP:		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.