



MATRICULA: 5411HZZT-C  
 FECHA TASACIÓN: 18/10/2019  
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE  
 MODELO: VW PASSAT CC  
 KM: 240709  
 BASTIDOR: WVVZZZ3CZFE802341  
 COLOR: GRIS

PRECIO MANO OBRA MO:  
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:  
 DESCUENTO PIEZAS:  
 FORFAIT:  
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
-Llanta dlt. Izq. Aluminio							FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Piloto Retrovisor Izq.							PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Puerta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
-Llanta Trs. Izq. Aluminio							FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
3B7601171XRW-Tapabuje llanta Trs. Izq.							SUSTITUCION	Falta	
Aleta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
3C8945105D-Piloto Izq. del paragolpes trs.	0,20						SUSTITUCION	Rotura	
-Llanta Trs. Dch. Aluminio							FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
3C8853073B2ZZ-Moldura puerta Trs. Dch. Cromada	0,20						SUSTITUCION	Abrasión	
-Llanta Dlt. Dch. Aluminio							FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó							DAÑO SUPERFICIAL	Picaduras por piedras	
-Parabrisas							REP./INTERVEN.	Chinazo	
Interior vehículo							RECORDATORIO	Limpieza MEDIA	
-Libro de Servicios / garantía							SUSTITUCION	Falta	



MATRICULA: 5411HZZ-C  
 FECHA TASACIÓN: 18/10/2019  
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> <b>DESCUENTO:</b> <b>TOTAL PIEZAS:</b>	<b>HORAS MO:</b> <b>TOTAL MO:</b> <b>HORAS MOP:</b> <b>TOTAL MOP:</b>	<b>MATERIAL PINTURA:</b> <b>CONSTANTE PINTURA:</b> <b>TOTAL PINTURA:</b>	<b>BASE IMPONIBLE:</b> <b>IVA ( )::</b> <b>TOTAL PERITACIÓN:</b>

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.