



MATRICULA: 2528JDC-C
 FECHA TASACIÓN: 28/08/2019
 LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
 MODELO: PEUGEOT 508
 KM: 198155
 BASTIDOR VF38DRHA8FL009329
 COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq. -Llanta dlt. Izq. Aluminio Piloto Retrovisor Izq. Spoiler trasero Paragolpes trasero Pintado Aleta trasera Dch. -Llanta Trs. Dch. Aluminio Puerta trasera Dch. Puerta delantera Dch. Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado Aleta delantera Dch. -Llanta Dlt. Dch. Aluminio Paragolpes delantero Pintado Capó -Guarnecido puerta Dlt. Dch. -Libro de Servicios / garantía -Libro de Instrucciones -Segundo juego llaves -Pomo Palanca de cambio 8247X7-Salpicadero							DAÑO SUPERFICIAL FORFAIT PULIDO DAÑO LEVE DAÑO LEVE DAÑO LEVE FORFAIT DAÑO SUPERFICIAL DAÑO SUPERFICIAL DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL FORFAIT DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL FORFAIT SUSTITUCION SUSTITUCION SUSTITUCION SUSTITUCION SUSTITUCION	Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Abollado(s) menor(es) de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño menor de 100mm Arañado/rasguño menor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño menor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Picaduras por piedras Abrasión Falta Falta Falta Abrasión Rotura	posavasos



MATRICULA: 2528JDC-C
FECHA TASACIÓN: 28/08/2019
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA ():: TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.