

Informes periciales

Reconstrucción de accidentes

Valoraciones

Comisariado Superior de Averías

## BBVA (PAG 1/2)

### INFORME SOLICITADO: BBVA

MARCA			VOLVO
MODELO	XC90	COLOR	
MATRICULA	2286JJS	BASTIDOR	YV1LFA4BCG1031826

## 1. VALORACION

**N° Valoración:** 74374

**Kilometraje:** 0

**Estado:** Abierta

**Matricula:** 2286JJS

**Marca - Modelo:** VOLVO XC90 (L) (15-)

**N° Bastidor:** YV1LFA4BCG1031826

## EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

 TODO TERRENO 5 PUERTAS - AF01/AF02/256  
 ESPAÑA ESPAÑA

TURBO-DIESEL 1969CC 165KW (224) - D4204T11

## PIEZAS / RECAMBIOS

N° Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio (€)	Dpr. (%)	I/D(%)	Total(€)
# 0034	235	CHALECO	* 1	* 6,00 €	0	0	6,00 €
69260	31353383	Moldura inf paragolpes dl	1	223,00 €	0	0	223,00 €
# FSGHS	DGHD	BOTIQUIN	* 1	* 20,00 €	0	0	20,00 €

## MANO DE OBRA

N° Operación	Descripción	Tiempo (h)	Precio (€)	Total (€)
# 2332	Limpiar LIMPIEZA DE MOTOR	1,50	40,00 €	60,00 €
# 55555	Ajustar LIMPIEZA EXTERIOR	1,00	40,00 €	40,00 €
# 5656	Limpiar LIMPIEZA INTERIOR	2,00	40,00 €	80,00 €
82312-2	Desmontar y montar Rejilla dl	! 0,23	40,00 €	9,20 €
84625-2	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz	0,12	40,00 €	4,80 €
89122-2 EM	Sustituir Moldura inf paragolpes dl	2,88	40,00 €	115,20 €
<b>INCLUYE</b>				
82310-2 EM	Desmontar y montar Rejilla paragolpes dl			
86123-2 EM	Desmontar y montar Embellecedor int iz paragolpes / Desmontar y montar Rejilla iz paragolpes dl / Desmontar y montar Soporte rejilla iz paragolpes			
86123-2 EM	Desmontar y montar Embellecedor int dr paragolpes / Desmontar y montar Rejilla dr paragolpes dl / Desmontar y montar Soporte rejilla dr paragolpes			
89702-2	Desmontar y montar Matricula dl	0,12	40,00 €	4,80 €

1 En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuara con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Informes periciales

Reconstrucción de accidentes

Valoraciones

Comisariado Superior de Averías

## BBVA (PAG 2/2)

### INFORME SOLICITADO: BBVA

MARCA			VOLVO
MODELO	XC90	COLOR	
MATRICULA	2286JJS	BASTIDOR	YV1LFA4BCG1031826

#### PINTURA

Sistema pintura Cesvimap Nuevas Tecnologías Tipo :Bicapa Sólido/M

Descripción: den.+ pos.+ nivel + (%pintado)	Materiales	Tiempo (h)	I/D (h)	Total (€)
Aleta tr dr c/estribo Leve	33,21 €	1,28	0	84,41 €
Paragolpes dl Daño leve Color Carroceria Cpl 1 col	35,88 €	0,61	0	60,28 €
Carcasa retrovisor iz Daño leve Color Carroceria	10,48 €	0,16	0	16,88 €

#### RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS	
Subtotal Piezas =	249,00 €
<b>Total Piezas =</b>	<b>249,00 €</b>
MANO DE OBRA	
Total M.O. (7,85 h.) =	314,00 €
<b>Total M.O. =</b>	<b>314,00 €</b>
CARGOS VARIOS	
<b>Total Varios =</b>	<b>0,00 €</b>

PINTURA	
M.O. Pintura (2.05 h.) =	82,00 €
Dto. M.O. Pintura (0 %) =	0,00 €
M.O. Pintura Centro Zaragoza ( h.) =	0,00 €
Cte. M.O. Pintura (1.66 h.) =	66,40 €
Total M.O. Pintura (3.71 h.) =	148,40 €
Materiales Pintura(€) =	79,57 €
Materiales Pintura C. Zaragoza(€) =	0,00 €
Cte. Materiales Pintura =	7,62 €
Total Materiales Pintura (Sin dto.) =	87,19 €
Dto. en Mat. Pintura(0,00 %) =	0,00 €
<i>Total Materiales Pintura (Con dto.) =</i>	<i>87,19 €</i>
Dto. en Pintura(0,00 %) =	0,00 €
<b>Total Pintura =</b>	<b>235,59 €</b>

Base imponible =	798,59 €
Dto. s./total(0.00%) =	0,00 €
IVA (21.00%) =	167,70 €
SubTotal =	966,29 €
Total =	966,29 €