



MATRICULA: 7470JGK-C
 FECHA TASACIÓN: 08/10/2021
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
 MODELO: FORD CMAX 5P
 KM: 242450
 BASTIDOR: WF0VXXGCEVFY70515
 COLOR: GRIS

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq.							PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	
-Llanta dlt. Izq. Aluminio							FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Llanta Trs. Izq. Aluminio							FORFAIT	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Aleta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado							DAÑO FUERTE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Portón trasero							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
1767544-Piloto Interior trs. Dch.							SUSTITUCION	Rotura	
-Anagramas porton trasero							REP./INTERVEN.	Reajuste / Recuperar	
Aleta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Llanta Trs. Dch. Aluminio							FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Pintura Saltada	
Aleta delantera Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Llanta Dlt. Dch. Aluminio							FORFAIT	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Spoiler delantero							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Techo completo							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Embellededor consola central							RECORDATORIO	Pintura saltada	
Embellededores / Tapas / molduras							RECORDATORIO	Otros	Interiores de puertas pelados uso
-Guarnecido puerta Trs. Izq.							FORFAIT	Taladro / cortes / agujeros	
1844945-Moqueta Maletero							SUSTITUCION	Rotura	
-Guarnecido Porton							FORFAIT	Taladro / cortes / agujeros	



MATRICULA: 7470JGK-C
 FECHA TASACIÓN: 08/10/2021
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS:	HORAS MO:	MATERIAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE:
DESCUENTO:	TOTAL MO:	CONSTANTE PINTURA:	IVA ()::
TOTAL PIEZAS:	HORAS MOP:	TOTAL PINTURA:	TOTAL PERITACIÓN:
	TOTAL MOP:		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.