



MATRICULA: 9634JLN-C
 FECHA TASACIÓN: 18/08/2021
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
 MODELO: RENAULT MEGANE SW
 KM: 154169
 BASTIDOR VF1KZ890H53733270
 COLOR: PLATA

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq. -Llanta dlt. Izq. Aluminio Puerta delantera Izq. Puerta trasera Izq. Aleta trasera Izq. Paragolpes trasero Texturado -Piloto Exterior trs. Dch. Punta paragolpes Trs. Dch. Pintada -Llanta Trs. Dch. Aluminio Puerta trasera Dch. Puerta delantera Dch. Aleta delantera Dch. -Llanta Dlt. Dch. Aluminio Spoiler delantero Paragolpes delantero Pintado Capó 727129203R-Parabrisas -Kit de pegado de lunas -Segundo juego llaves -Cortina bandeja							DAÑO SUPERFICIAL REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm	varios
							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
							SUSTITUCION	Rotura	
							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
							REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
							REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
							SUSTITUCION	Chinazo	
							SUSTITUCION	Otros	
							SUSTITUCION	Falta	
							SUSTITUCION	Rotura	



MATRICULA: 9634JLN-C
 FECHA TASACIÓN: 18/08/2021
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS:	HORAS MO:	MATERIAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE:
DESCUENTO:	TOTAL MO:	CONSTANTE PINTURA:	IVA ()::
TOTAL PIEZAS:	HORAS MOP:	TOTAL PINTURA:	TOTAL PERITACIÓN:
	TOTAL MOP:		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.