



MATRICULA: 8041JML-C
 FECHA TASACIÓN: 30/10/2020
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
 MODELO: FIAT PANDA 5P
 KM: 218575
 BASTIDOR: ZFA31200003493092
 COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	moldura porton
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Puerta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Aleta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Moldura Puerta carga trs. Izq. Texturado							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Aleta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Puerta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
....-Piloto Aleta dlt. Dch.							SUSTITUCION	Rotura	
Tapacubos Dlt. Dch.							RECORDATORIO	Rotura	
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Techo completo							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Tapizado cojín asiento Dlt. Izq.							SUSTITUCION	Taladro / cortes / agujeros	
018565565-Tapizado respaldo asiento Dlt. Izq.							SUSTITUCION	Taladro / cortes / agujeros	
-Moqueta conductor							SUSTITUCION	Taladro / cortes / agujeros	
Volante							RECORDATORIO	Abrasión	
-Interior vehículo							REP./INTERVEN.	Limpieza MEDIA	



MATRICULA: 8041JML-C
FECHA TASACIÓN: 30/10/2020
LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
----------------------	-------------------	-----------------	--------------	---------------	---------------------	----------------	---------------	---------------------	------------------------------

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA ():: TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE
---------	--------------------	---------

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.