

DEKRA Services, S.A.

CIF:A59790923

C/Calabozos nº 12 - 28108 Alcobendas (Madrid)

Tlf:902 36 41 89 Fax:902 10 69 81 Web:www.dekra-expertise.es

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 19787, Libro 0, Sección 8ª, Folio 36, Hoja M 348360, Inscripción 1ª

Remarketing (Desglose de operaciones)

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| Compañía | ALD Automotive S.A.U. | Nº de siniestro | |
| Código de encargo | | Código | 0111073A0 |
| Fecha encargo | 04/10/2019 | Fecha informe | 04/10/2019 |
| Perito/a responsable (Int.) | Joan Fontanals Claramunt | Tipo de intervención | Peritación de finalización |

Vehículo

| | | | |
|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Marca/Modelo | Alfa Romeo GIULIA | Acabado/Versión | |
| Motor | | Matrícula | 0533JXR |
| Puertas | | Número de bastidor | ZAREAECU2H7538528 |
| Kilómetros | 89136 | Color | |
| Tipo de Vehículo | Turismo | Categoría del vehículo | 1ª categoría |
| Forma parte de | | | |
| Taller | | AUTOEXIT | |
| | | Carrer Tarragona, 18-24, RIPOLLET. | |
| | | 08291 Ripollet (Barcelona) | |
| | | España | |

Implicación en el siniestro

Valoración del impacto¹

Detalle de los daños

| Pintura | | | |
|-----------|---------|--|----------|
| Operación | Trabajo | Descripción | Unidades |
| Pintar | Pintura | Carcasa retrovisor dr Daño leve Color Carrocería | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Carcasa retrovisor dr Daño leve Color Carrocería | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Llanta rueda dl iz Leve | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Llanta rueda dl iz Leve | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Manilla ext puerta dl dr Daño leve Color Carrocería | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Manilla ext puerta dl dr Daño leve Color Carrocería | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Paragolpes dl Daño leve Color Carrocería Cpl 1 col | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Paragolpes dl Daño leve Color Carrocería Cpl 1 col | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Paragolpes tr Daño leve Color Carrocería Cpl 1 col | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Paragolpes tr Daño leve Color Carrocería Cpl 1 col | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Puerta dl dr Superficial | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Puerta dl dr Superficial | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Puerta tr dr Superficial | 1,00 |
| Pintar | Pintura | Puerta tr dr Superficial | 1,00 |

Texto Legal:

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la L.E.C. /2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.