



MATRICULA: 7043KBL-C
 FECHA TASACIÓN: 05/10/2021
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
 MODELO: CITROEN JUMPER LARGO FU
 KM: 192010
 BASTIDOR VF7YB2MFB12E12454
 COLOR: NEGRO

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos dibujo inferior al permitido	
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Cubillo trasero Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta carga trs. Izq.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta trasera Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Pilar central Dch.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Cubillo trasero Dch.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta trasera Dch.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Carcasa Espejo retrovisor Dch. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Piloto Retrovisor Dch.							PULIDO	Arañado/rasguño menor de 100mm	
Aleta delantera Dch.							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
-Tapacubos Dit. Dch.							SUSTITUCION	Rotura	
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos dibujo inferior al permitido	
Paragolpes delantero Texturado							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Capó							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Montante techo Trs. (puertas de carga)							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	
Puerta carga trs. Dch.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Montante techo lateral Dch.							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Habitáculo de Carga							RECORDATORIO	Abrasión	
Costado central Izq.			1,50		114,0		DAÑO LEVE	Desplazamiento de la carga	
-Segundo juego llaves					7		SUSTITUCION	Falta	



MATRICULA: 7043KBL-C
 FECHA TASACIÓN: 05/10/2021
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS:	HORAS MO:	MATERIAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE:
DESCUENTO:	TOTAL MO:	CONSTANTE PINTURA:	IVA ()::
TOTAL PIEZAS:	HORAS MOP:	TOTAL PINTURA:	TOTAL PERITACIÓN:
	TOTAL MOP:		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.