



MATRICULA: 2257JYG-C  
 FECHA TASACIÓN: 28/09/2021  
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE  
 MODELO: BMW SERIE3 SW  
 KM: 124147  
 BASTIDOR: WBA8J91040K876879  
 COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:  
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:  
 DESCUENTO PIEZAS:  
 FORFAIT:  
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA                    | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO    | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO            | DESCRIPCIÓN<br>OBSERVACIONES |
|---|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| -Llanta dlt. Izq. Aluminio              |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| -Puerta delantera Izq.                  |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Corrección                     |                              |
| -Llanta Trs. Izq. Aluminio              |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Arañado/rasguño menor de 100mm |                              |
| Paragolpes trasero Pintado              |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| Portón trasero                          |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO           | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| -Llanta Trs. Dch. Aluminio              |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| Puerta trasera Dch.                     |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO           | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| Manilla ext. puerta Dlt. Dch. Pintado   |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño menor de 100mm |                              |
| Aleta delantera Dch.                    |                   |                 |              |               |                     |                | DAÑO SUPERFICIAL | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| Paragolpes delantero Pintado            |                   |                 |              |               |                     |                | PULIDO           | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| 51317258057-Parabrisas                  |                   |                 |              |               |                     |                | SUSTITUCION      | Chinazo                        |                              |
| -Kit de pegado de lunas                 |                   |                 |              |               |                     |                | SUSTITUCION      | Otros                          |                              |
| -Estribo derecho                        |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Reajuste / Recuperar           |                              |
| Interior vehículo                       |                   |                 |              |               |                     |                | RECORDATORIO     | Limpieza LEVE                  |                              |
| 62108794239-Cristal cuadro instrumentos |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Arañado/rasguño mayor de 100mm |                              |
| -Guarnecido Porton                      |                   |                 |              |               |                     |                | REP./INTERVEN.   | Taladro / cortes / agujeros    |                              |



MATRICULA: 2257JYG-C  
FECHA TASACIÓN: 28/09/2021  
LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa , 33  
28004 Madrid  
B84008044

| DESCRIPCIÓN<br>PIEZA | TIEMPO<br>MONTAJE | PRECIO<br>PIEZA | TIEMPO<br>MO | TIEMPO<br>MOP | MATERIAL<br>PINTURA | TOTAL<br>LINEA | NIVEL<br>DAÑO | DESCRIPCIÓN<br>DAÑO | DESCRIPCIÓN<br>OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|------------------------------|
|                      |                   |                 |              |               |                     |                |               |                     |                              |

| PIEZAS   | MANO DE OBRA   | PINTURA  | TOTAL  |
|--|--|--|--|
| <b>SUBTOTAL PIEZAS:</b><br><b>DESCUENTO:</b><br><b>TOTAL PIEZAS:</b> | <b>HORAS MO:</b><br><b>TOTAL MO:</b><br><b>HORAS MOP:</b><br><b>TOTAL MOP:</b> | <b>MATERIAL PINTURA:</b><br><b>CONSTANTE PINTURA:</b><br><b>TOTAL PINTURA:</b> | <b>BASE IMPONIBLE:</b><br><b>IVA ( )::</b><br><b>TOTAL PERITACIÓN:</b> |

| TASADOR | CONTRARIO / TALLER | CLIENTE |
|---------|--------------------|---------|
|         |                    |         |

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.