MATRICULA:	5993KCR-C
FECHA TASACIÓN:	30/09/2021
LUGAR TASACIÓN:	SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA:	ALD AUTOMOTIVE	**PRECIO MANO OBRA MO:**	
MODELO:	AUDI A3 5P	**PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:**	
KM:	104880	**DESCUENTO PIEZAS:**	
BASTIDOR	WAUZZZ8VXJA018001	**FORFAIT:**	
COLOR:	AZUL	**FRANQUICIA:**	

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
-Llanta dlt. Izq. Aluminio							REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta trasera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Pintado							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Portón trasero							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño menor de 100mm	
-Anagramas porton trasero							REP./INTERVEN.	Reajuste / Recuperar	
Aleta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta trasera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Aleta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
-Llanta Dlt. Dch. Aluminio							REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
-Rejilla frontal cromada							SUSTITUCION	Picaduras por piedras	
Capó							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
8V3845099T-Parabrisas							SUSTITUCION	Chinazo	
-Kit de pegado de lunas							SUSTITUCION	Otros	
Estribo derecho							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	

MATRICULA: 5993KCR-C
FECHA TASACIÓN: 30/09/2021
LUGAR TASACIÓN: SOTO DEL REAL

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: **DESCUENTO:** **TOTAL PIEZAS:**	**HORAS MO:** **TOTAL MO:** **HORAS MOP:** **TOTAL MOP:**	**MATERIAL PINTURA:** **CONSTANTE PINTURA:** **TOTAL PINTURA:**	**BASE IMPONIBLE:** **IVA ( ):** **TOTAL PERITACIÓN:**

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.
En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.