



MATRICULA: 7225KLZ-C  
 FECHA TASACIÓN: 12/11/2019  
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE  
 MODELO: VW PASSAT SW  
 KM: 22759  
 BASTIDOR: WVVZZZ3CZJE204213  
 COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:  
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:  
 DESCUENTO PIEZAS:  
 FORFAIT:  
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq. -Llanta dlt. Izq. Aluminio Neumatico delantero Izq. Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado Puerta trasera Izq. -Llanta Trs. Izq. Aluminio Aleta trasera Izq. Paragolpes trasero Pintado Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado -Llanta Dlt. Dch. Aluminio Paragolpes delantero Pintado -Libro de Servicios / garantía							DAÑO LEVE REP./INTERVEN. RECORDATORIO DAÑO LEVE DAÑO LEVE REP./INTERVEN. DAÑO LEVE DAÑO LEVE DAÑO LEVE REP./INTERVEN. DAÑO LEVE SUSTITUCION	Abollado(s) mayor(es) de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Neumáticos con desgaste irregular/cortes Arañado/rasguño mayor de 100mm Abollado(s) menor(es) de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Abollado(s) mayor(es) de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Falta	



MATRICULA: 7225KLZ-C  
FECHA TASACIÓN: 12/11/2019  
LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.  
Augusto Figueroa , 33  
28004 Madrid  
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
----------------------	-------------------	-----------------	--------------	---------------	---------------------	----------------	---------------	---------------------	------------------------------

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b> <b>DESCUENTO:</b> <b>TOTAL PIEZAS:</b>	<b>HORAS MO:</b> <b>TOTAL MO:</b> <b>HORAS MOP:</b> <b>TOTAL MOP:</b>	<b>MATERIAL PINTURA:</b> <b>CONSTANTE PINTURA:</b> <b>TOTAL PINTURA:</b>	<b>BASE IMPONIBLE:</b> <b>IVA ( )::</b> <b>TOTAL PERITACIÓN:</b>

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE
---------	--------------------	---------

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.