



MATRICULA: 3846JHX-C
FECHA TASACIÓN: 18/09/2020
LUGAR TASACIÓN: DELOTSE MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: CITROEN BERLINGO NEW CO
KM: 320028
BASTIDOR VF77JBHW6FJ783950
COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
DESCUENTO PIEZAS:
FORFAIT:
FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Neumatico delantero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos dibujo inferior al permitido	
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Puerta delantera Izq.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Neumático trasero Izq.							RECORDATORIO	Neumáticos dibujo inferior al permitido	
Aleta trasera Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Punta paragolpes Trs. Izq. Pintada							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Portón trasero							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
-Anagramas porton trasero							REP./INTERVEN.	Reajuste / Recuperar	
Neumático trasero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos dibujo inferior al permitido	
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
-Protector pase rueda Dlt. Dch.							SUSTITUCION	Rotura	
Aleta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	
Neumático delantero Dch.							RECORDATORIO	Neumáticos dibujo inferior al permitido	
Paragolpes delantero Pintado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	
Capó							DAÑO MEDIO	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Granizada
Techo completo							DAÑO FUERTE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm	Granizada
Todas las llaves							RECORDATORIO	Abrasión	Llave mando desgastada por uso
-Goma contorno Puerta Dlt. Izq.							SUSTITUCION	Rotura	
Mecánica vehículo							RECORDATORIO	Revisión de mantenimiento	Pendiente
.-Segundo juego llaves							SUSTITUCION	Falta	



MATRICULA: 3846JHX-C
FECHA TASACIÓN: 18/09/2020
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA (): TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.