



MATRICULA: 4373KBT-C
FECHA TASACIÓN: 28/10/2020
LUGAR TASACIÓN: DELOTSE MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: DACIA DOKKER FURGON
KM: 72360
BASTIDOR: UU1BSDXV558136446
COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
DESCUENTO PIEZAS:
FORFAIT:
FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES		
Tapacubos dlt. Izq.	0,10						RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Panelado		
Tapacubos Trs. Izq.							RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm			
Paragolpes trasero Texturado							DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm			
Piloto Izq. del paragolpes trs.							PULIDO	Arañado/rasguño mayor de 100mm			
Puerta carga trs. Izq.							DAÑO LEVE	Abollado(s) mayor(es) de 100mm			
-Anagramas porton trasero							REP./INTERVEN.	Reajuste / Recuperar			
Tapacubos Trs. Dch.							RECORDATORIO	Arañado/rasguño mayor de 100mm			
Puerta trasera Dch.							RECORDATORIO	Abollado(s) menor(es) de 100mm			
Puerta delantera Dch.							DAÑO SUPERFICIAL	Abollado(s) menor(es) de 100mm			
7700302762-Tapacubos Dlt. Dch.							SUSTITUCION	Rotura			
Paragolpes delantero Texturado							DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm			
Techo zona central							0,50	48,02		DAÑO SUPERFICIAL	Desplazamiento de la carga
-Habitáculo de Carga							0,40	10,08		REP./INTERVEN.	Desplazamiento de la carga
-Interior vehículo										REP./INTERVEN.	Limpieza SEVERA



MATRICULA: 4373KBT-C
FECHA TASACIÓN: 28/10/2020
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA (): TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.