



MATRICULA: 5274KCM-C
 FECHA TASACIÓN: 29/10/2020
 LUGAR TASACIÓN: DELOTSER MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
 MODELO: KIA OPTIMA 5P
 KM: 45522
 BASTIDOR: KNAGW415AH5162686
 COLOR: NEGRO

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta delantera Izq. -Llanta dlt. Izq. Aluminio Puerta trasera Izq. -Llanta Trs. Izq. Aluminio Aleta trasera Izq. Paragolpes trasero Pintado Aleta trasera Dch. -Llanta Trs. Dch. Aluminio Puerta trasera Dch. Puerta delantera Dch. -Llanta Dlt. Dch. Aluminio Paragolpes delantero Pintado Capó								DAÑO SUPERFICIAL Arañado/rasguño menor de 100mm REP./INTERVEN. Arañado/rasguño mayor de 100mm DAÑO SUPERFICIAL Arañado/rasguño menor de 100mm REP./INTERVEN. Arañado/rasguño mayor de 100mm DAÑO SUPERFICIAL Arañado/rasguño menor de 100mm PULIDO Arañado/rasguño mayor de 100mm DAÑO SUPERFICIAL Arañado/rasguño menor de 100mm REP./INTERVEN. Arañado/rasguño mayor de 100mm DAÑO SUPERFICIAL Arañado/rasguño menor de 100mm DAÑO SUPERFICIAL Arañado/rasguño menor de 100mm REP./INTERVEN. Arañado/rasguño mayor de 100mm DAÑO LEVE Arañado/rasguño mayor de 100mm DAÑO SUPERFICIAL Arañado/rasguño menor de 100mm	



MATRICULA: 5274KCM-C
FECHA TASACIÓN: 29/10/2020
LUGAR TASACIÓN: DELOTSER MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
----------------------	-------------------	-----------------	--------------	---------------	---------------------	----------------	---------------	---------------------	------------------------------

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA ():: TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE
---------	--------------------	---------

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.