



MATRÍCULA: 5884KKJ-C
FECHA TASACIÓN: 11/10/2020
LUGAR TASACIÓN: Barcelona

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
MODELO: DACIA DOKKER FURGON
KM: 95095
BASTIDOR: UU18SDPH559958527
COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
DESCUENTO PIEZAS:
FORFAIT:
FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Aleta trasera Izq. Paragolpes trasero Texturado Puerta carga trs. Izq. -Piloto trasero Dch. -Anagramas porton trasero Aleta trasera Dch. -Tapacubos Dlt. Dch. Paragolpes delantero Texturado Capó Puerta carga trs. Dch. -Tapizado cojín asiento Dlt. Dch. 905029942R-Bombín puerta carga Trs. Izq. Interior vehículo -Techo completo -Guarnecido puerta Dlt. Izq. -Segundo juego llaves								DAÑO SUPERFICIALArañado/rasguño mayor de 100mm DAÑO LEVEArañado/rasguño mayor de 100mm DAÑO SUPERFICIALAbollado(s) menor(es) de 100mm SUSTITUCIONRotura REP./INTERVEN.Montar/Desmontar DAÑO SUPERFICIALPintura Saltada SUSTITUCIONRotura DAÑO LEVEArañado/rasguño mayor de 100mm DAÑO SUPERFICIALAbollado(s) menor(es) de 100mm DAÑO SUPERFICIALArañado/rasguño menor de 100mm REP./INTERVEN.Reajuste / Recuperar SUSTITUCIONRotura RECORDATORIOLimpieza LEVE REP./INTERVEN.Desplazamiento de la carga REP./INTERVEN.Taladro / cortes / agujeros SUSTITUCIONFalta	



MATRICULA: 5884KKJ-C
FECHA TASACIÓN: 11/10/2020
LUGAR TASACIÓN: Barcelona

Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS: DESCUENTO: TOTAL PIEZAS:	HORAS MO: TOTAL MO: HORAS MOP: TOTAL MOP:	MATERIAL PINTURA: CONSTANTE PINTURA: TOTAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE: IVA (): TOTAL PERITACIÓN:

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.