



MATRICULA: 7805KHY-C
 FECHA TASACIÓN: 22/06/2020
 LUGAR TASACIÓN: DELOTSE MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE
 MODELO: DACIA DOKKER FURGON
 KM: 46009
 BASTIDOR: UU1BSDPH559958526
 COLOR: BLANCO

PRECIO MANO OBRA MO:
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:
 DESCUENTO PIEZAS:
 FORFAIT:
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
7700302762-Tapacubos dlt. Izq. Tapacubos Trs. Izq. Aleta trasera Izq. Paragolpes trasero Texturado Puerta carga trs. Izq. Tapacubos Trs. Dch. Puerta trasera Dch. Aleta delantera Dch. Tapacubos Dlt. Dch. Paragolpes delantero Texturado Capó Parabrisas	0,10						SUSTITUCION RECORDATORIO DAÑO SUPERFICIAL DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL RECORDATORIO DAÑO SUPERFICIAL DAÑO SUPERFICIAL RECORDATORIO DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL RECORDATORIO	Rotura Arañado/rasguño mayor de 100mm Abollado(s) menor(es) de 100mm Abollado(s) menor(es) de 100mm Abollado(s) menor(es) de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Abollado(s) menor(es) de 100mm Arañado/rasguño menor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Abollado(s) menor(es) de 100mm Picaduras por piedras	
8701551946-Tapizado cojín asiento Dlt. Dch. -Habitáculo de Carga	1,00		0,40		10,08		SUSTITUCION REP./INTERVEN.	Quemadura Desplazamiento de la carga	



MATRICULA: 7805KHY-C
 FECHA TASACIÓN: 22/06/2020
 LUGAR TASACIÓN: DELOTSER MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.
 Augusto Figueroa , 33
 28004 Madrid
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
SUBTOTAL PIEZAS:	HORAS MO:	MATERIAL PINTURA:	BASE IMPONIBLE:
DESCUENTO:	TOTAL MO:	CONSTANTE PINTURA:	IVA ()::
TOTAL PIEZAS:	HORAS MOP:	TOTAL PINTURA:	TOTAL PERITACIÓN:
	TOTAL MOP:		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.