



MATRICULA: 7349JLD-C  
 FECHA TASACIÓN: 28/09/2020  
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

MARCA: ALD AUTOMOTIVE  
 MODELO: VW PASSAT SW  
 KM: 62342  
 BASTIDOR: WVVZZZ3CZGE138233  
 COLOR: AZUL

PRECIO MANO OBRA MO:  
 PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP:  
 DESCUENTO PIEZAS:  
 FORFAIT:  
 FRANQUICIA:

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial. La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
Puerta trasera Izq. Aleta trasera Izq. Paragolpes trasero Pintado Portón trasero Piloto Exterior trs. Dch. -Anagramas porton trasero -Llanta Trs. Dch. Aluminio Puerta delantera Dch. Carcasa Espejo retrovisor Dch. Pintado Aleta delantera Dch. Paragolpes delantero Pintado -Rejilla central parag. Dlt. Texturado Capó Parabrisas con sensor lluvia Montante techo lateral Dch. Mecánica vehículo	0,70						RECORDATORIO DAÑO SUPERFICIAL DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL PULIDO REP./INTERVEN. REP./INTERVEN. DAÑO SUPERFICIAL DAÑO LEVE DAÑO SUPERFICIAL DAÑO LEVE SUSTITUCION DAÑO SUPERFICIAL RECORDATORIO DAÑO SUPERFICIAL RECORDATORIO	Abollado(s) menor(es) de 100mm Abollado(s) menor(es) de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Abollado(s) menor(es) de 100mm Arañado/rasguño menor de 100mm Montar/Desmontar Arañado/rasguño mayor de 100mm Abollado(s) menor(es) de 100mm Arañado/rasguño menor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Arañado/rasguño mayor de 100mm Rotura Picaduras por piedras Picaduras por piedras Abollado(s) menor(es) de 100mm Revisión de mantenimiento	falta



MATRICULA: 7349JLD-C  
 FECHA TASACIÓN: 28/09/2020  
 LUGAR TASACIÓN: TOQ-MADRID

Garvagh Enterprises, S.L.  
 Augusto Figueroa , 33  
 28004 Madrid  
 B84008044

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
<b>SUBTOTAL PIEZAS:</b>	<b>HORAS MO:</b>	<b>MATERIAL PINTURA:</b>	<b>BASE IMPONIBLE:</b>
<b>DESCUENTO:</b>	<b>TOTAL MO:</b>	<b>CONSTANTE PINTURA:</b>	<b>IVA ( )::</b>
<b>TOTAL PIEZAS:</b>	<b>HORAS MOP:</b>	<b>TOTAL PINTURA:</b>	<b>TOTAL PERITACIÓN:</b>
	<b>TOTAL MOP:</b>		

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.